



17 de marzo de 2016

32-0316-009

**Oficial Ejecutivo
Supervisores
Area de Conservación
Y Mantenimiento de Autobuses**

Manuel Mirabal Roberts
Manuel Mirabal Roberts
Vicepresidente Interino
Area de Operaciones

Jo Bo
3/22/16
2016 MAR 18 PM 3:19
Manuel

APERCIBIMIENTO

El pasado lunes 14 de marzo de 2016, al comenzar nuestras labores a las 4:00 a.m, el personal del Area de Operaciones confronto dificultades en la salida de autobuses, ya que diagnosticaron aproximadamente 10 unidades con baterías descargadas que fueron ubicadas por personal de TUAMA en el área de la vega, pero las mismas no fueron verificadas antes de terminar las labores por el personal de supervisión gerencial de turno.

Luego de haber realizado la investigación correspondiente, esta situación recae bajo la supervisión del personal gerencial asignado del Area de Conservación y Mantenimiento de Autobuses. Esta situación demostró falta de seriedad, obligación y dejades al realizar las labores en el área.

El Supervisor y/o Oficial Ejecutivo debe ser más pro eficiente en la supervisión directa para con los empleados que ejercen estas funciones. Es responsabilidad del supervisor y/o Oficial Ejecutivo de turno verificar que el botón de apagado del autobus este en la posición correcta, para que esta situación no vuelva a repetirse. Es deber de la supervisión verificar que las luces estén apagados y verificar que las puertas estén cerradas.

Por lo antes expresado, someto este apercibimiento como medida disciplinaria, y en caso de volver a repetirse esta situación, nos veremos precisados a actuar conforme al Reglamento de Personal vigente.

- C; Lcdo. Héctor I. Santos Santos
- Sr. Narciso De Jesús
- Sra. Wanda Sierra
- Sra. Maribel Suárez Villaveitía, Presidenta AEA



Apartado 195349
San Juan, PR 00919-5349
Tel. (787) 767.0115
Tel. (787) 294.0500 exts. 401/404
Fax (787) 751.0527
www.dtop.gov.pr

